


붙임



안전성조사 결과 리콜명령 대상 제품 (26개)

□ 생활용품 : 9개 제품


○ 어린이용 장신구 : 1개 제품

순번	제조사 / 수입자	브랜드 (제조국)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치구분
1	- / (주)마이더스 필 ☎02-584-8804	Ansony (중국)	-	AHCA019 (머리핀)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 615.6배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 코팅 (금속,노랑) Pb 55,400.0 mg/kg (기준 : 300 mg/kg 이하 (페인트 및 코팅 : 90 mg/kg 이하)) ○ 총 납 3.7배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 코팅(금속,진분홍) Pb 331.1 mg/kg (기준 : 300 mg/kg 이하 (페인트 및 코팅 : 90 mg/kg 이하)) 		수거·교환 등 명령


○ 아동용 섬유제품(장화, 우의) : 2개 제품

순번	제조사 / 수입자	브랜드 (제조국)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치구분
1	- / (주)이랜드리테일 ☎031-380-7610	슈펜 (중국)	CB015R0 473-8002	VKTM18S 02	<ul style="list-style-type: none"> ○ 납 13.8배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 가죽(남색혼합) 1,245mg/kg (기준 : 90 mg/kg 이하) ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 신고번호 오기재 		수거·교환 등 명령
2	- / (주)이랜드리테일 ☎031-380-7610	슈펜 (중국)	-	VKLR18S 05	<ul style="list-style-type: none"> ○ 카드뮴 4.7배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 비닐(투명) 353mg/kg (기준: 75 mg/kg 이하) 		수거·교환 등 명령


○ 어린이용 가구 : 1개 제품

순번	제조사 / 수입자	브랜드 (제조국)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치구분
1	(주)일룸 / - ☎1577-5670	일룸 (한국)	-	[HSLC70 45NA] 400폭 5단서랍장 (IVKP)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안정성 (가동 부분에 힘을 가했을 때(수직력)) <ul style="list-style-type: none"> - 전도됨 (기준: 전도되지 않아야 할 것) ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 전화번호, 구조부재, 표면가공 미표시 		수거·교환 등 명령


○ 어린이용 수영복 : 1개 제품

순번	제조사 / 수입자	브랜드 (제조국)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치구분
1	- / (주)동인인터 내셔널 ☎02-476-7628	엘르 (베트남)	-	EUSRU7 7	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코드 및 조임끈 <ul style="list-style-type: none"> - 외부로 노출될 가능성이 있는 허리부분 조임끈의 자유단 끝이 매듭처리가 되어 있음. (기준: 조임끈, 기능성 코드, 조임 벨트, 허리띠의 자유단에는 3차원 장식물 또는 매듭이 없어야 하고, 풀어지지 않도록 열처리 또는 바텍 처리 되어 있을 것) ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 제조연월 또는 최초판매시즌 또는 로트번호 		수거·교환 등 명령

○ 어린이용 우산 및 양산 : 1개 제품

순번	제조사 / 수입자	브랜드 (제조국)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치구분
1	LIYANGCITY DONGCHEN / (주)엠에이치 앤코 ☎080-481-8950	코코몽 (중국)	-	코코몽 키즈우산 PY01500 1	○ 프탈레이트계 가소제 총 함유량 248.6배 초과 - 투명 손잡이 끈 : 24.86 % (DEHP 0.02 %, DBP 24.84 %) (기준 : 0.1 % 이하)		수거·교환 등 명령

○ 가정용 섬유제품 : 3개 제품

순번	제조사 / 수입자	브랜드 (제조국)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치구분
1	- / 그로스에프앤지 ☎02-6299-5384	F2F (중국)	-	83EWDN 175(하의)	○ pH 기준치 초과 검출 - DENIM 걸감 : 9.0 - D/GREY 주머니 안감 : 9.5 (기준 : 4.0~7.5)		수거·교환 등 명령
2	- / (주)안나인터내셔널 ☎070-4652-4139	INTER CREW (중국)	-	ITS2SS75 A	○ pH 기준치 초과 검출 - 원단1-몸판(데님) : 9.2 (기준 : 4.0 ~ 7.5) ○ pH 기준치 초과 검출 - 원단2-주머니감 : 9.4 (기준 : 4.0 ~ 7.5)		수거·교환 등 명령
3	SON HA / (주)그레이드 ☎070-7728-0991	M Limited (베트남)	-	LG NUT-1 0162	○ pH 기준치 초과 검출 - 원단2-배색(흰색) : 9.5 (기준 : 4.0 ~ 7.5)		수거·교환 등 명령

□ 전기용품 : 17개 제품

○ 멀티콘센트 : 2개 제품

순번	제조(수입)업체	제조국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	비고(시험자)
1	신성엔지니어링 ☎02-2612-3809	한국	JH04115-1 6003	SSEMS 616A	○최종결함 1. 온도상승 - 온도상승치가 기준치(최대 45 K)를 초과함(최대 63.5 K, L-E 중 E 단자) ○경결함 1. 단자 및 영구 고정형 단자 - 접속 방식이 영구 고정형 방식이 아님(일반 공구를 사용하여 교환 가능) ----- ○동일성 확인 - 주전원 스위치 상이		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
2	마노테크 ☎051-714-1330	한국	JB04006-1 7001	MTH-002	○최종결함 1. 온도상승 - 기기에 부착된 전원코드의 도체단면적이 상이(2.5 mm ²)하여 기준에 명시된 조건(1.5 mm ²)으로 시험 불가 ○경결함 1. 플러그와 이동형 콘센트 구조 - 부속품에 장착된 부품이 관련 기준에 적합하지 않음(플러그: 20 A 제품 사용, 전원코드: 2.5 mm ² 제품 사용) ----- ○동일성 확인 - 전원플러그, 전선, 외함디자인, 내부구조 변경		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발

○ 전기찜질기 : 10개 제품

순번	제조(수입)업체	제조국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	비고(시험자)
1	Cixi Changhe Fengning Electrical Factory (한양의료기) ☎063-278-1044	중국	HU071848-16001A	FY-01	○최종결함 1. 온도상승시험(정상상태) - 통상동작상태에서 인렛 기준치 초과 • 측정값: 64.9 K • 기준값: 45 K 2. 이상운전시험 - 19.4절 시험 시 표면온도 기준치 초과 • 측정값: 171.4 °C • 기준값: 120 °C ○경결함 1. 표시 및 사용설명서 - 표시사항 내용 누락 a. 경고: 온열에 의한 화상 위험 b. 기기 사용 시, 당뇨환자, 피부질환을 앓는 사람, 어린이, 노약자에 대한 화상위험을 방지하기 위한 문구를 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시		수거 · 교환 등 명령
2	Wenzhou Gangde Electronic Technology Co.,Ltd ((주)닥터웰) ☎031-905-4217	중국	HU071544-14002	DR-501	○최종결함 1. 이상운전시험 - 19.4절 시험 시 표면온도 기준치 초과 • 측정값: 189.8 °C • 기준값: 120 °C ○경결함 1. 표시 및 사용설명서 - 표시사항 내용 누락 a. 경고: 온열에 의한 화상 위험 b. 기기 사용 시, 당뇨환자, 피부질환을 앓는 사람, 어린이, 노약자에 대한 화상위험을 방지하기 위한 문구를 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시		수거 · 교환 등 명령
3	Cixi Liandong Electrical Appliance Factory ((주)삼우힐링라이프) ☎070-4336-5570	중국	JU071485-17001	777찜질기	○ 최종결함 1. 온도상승 - 인렛핀 온도 기준 초과 (측정: 59.8 K, 기준: 45 K) 2. 이상운전 - 표면온도 기준 초과 (측정: 170.0 °C, 기준: 120 °C)		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발

					<p>○ 경결함</p> <p>1. 표시사항 - 1종기기에 2종기기 마크 사용</p> <p>-----</p> <p>○ 동일성 확인</p> <p>1. 코드세트 상이 2. Thermostat 상이 3. Thermal fuse 상이</p>		
4	<p>성진에이블(주) ☎070-7510-2200</p>	한국	HH07976-12006	HOM-2104	<p>○ 최종결함</p> <p>1. 이상운전시험 - 19.4절 시험 시 표면온도 기준치 초과</p> <ul style="list-style-type: none"> • 측정값: 200.8 °C • 기준값: 120 °C <p>○ 경결함</p> <p>1. 표시 및 사용설명서 - 2종기기마크 누락</p> <p>a. 경고: 온열에 의한 화상 위험</p> <p>b. 기기 사용 시, 당뇨병자, 피부질환을 앓는 사람, 어린이, 노약자에 대한 화상위험을 방지하기 위한 문구를 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시</p> <p>-----</p> <p>○ 동일성 확인</p> <p>1. 코드세트 상이 2. 바이메탈 상이</p>		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
5	<p>(주)엠앤에스 ☎062-953-3694</p>	한국	HE07063-11002	TMS-5000	<p>○ 최종결함</p> <p>1. 이상운전 시험(19.4) - 표면온도 기준치 초과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 측정치 : 146.8 °C - 기준치 : 120 °C 		수거 · 교환 등 명령
6	<p>(주)베리츠 ☎02-3462-6777</p>	한국	JH07898-17001	VT-200	<p>○ 최종결함</p> <p>1. 이상운전시험 - 19.4절 시험 시 표면온도 기준치 초과</p> <ul style="list-style-type: none"> • 측정값: 156.4 °C • 기준값: 120 °C <p>○ 경결함</p> <p>1. 표시 및 사용설명서 - 표시사항 내용 누락</p> <p>a. 경고: 온열에 의한 화상 위험</p> <p>b. 기기 사용 시, 당뇨병자, 피부질환을 앓는 사람, 어린이, 노약자에 대한</p>		수거 · 교환 등 명령

					화상위험을 방지하기 위한 문구를 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시		
7	Wenzhou Gangde Electronic Technology Co.,Ltd ((주)닥터웰) ☎031-905-4217	중국	HU071544-14002	HHM-310	<p>○최종결함</p> <p>1. 이상운전시험 - 19.4절 시험 시 표면온도 기준치 초과 • 측정값: 191.5 °C • 기준값: 120 °C</p> <p>○경결함</p> <p>1. 표시 및 사용설명서 - 표시사항 내용 누락 a. 경고: 온열에 의한 화상 위험 b. 기기 사용 시, 당뇨환자, 피부질환을 앓는 사람, 어린이, 노약자에 대한 화상위험을 방지하기 위한 문구를 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시</p>		수거 · 교환 등 명령
8	Wenzhou Gangde Electronic Technology Co.,Ltd ((주)닥터웰) ☎031-905-4217	중국	HU071544-14002	CST-100	<p>○ 최종결함</p> <p>1. 이상운전 시험(19.4) - 표면 온도 기준치 초과 - 측정치 : 192 °C - 기준치 : 120 °C</p>		수거 · 교환 등 명령
9	(주)굿프렌드 ☎052-1800-5637	중국	JU071425-17001	MH-HOT2	<p>○최종결함</p> <p>1. 온도상승 - 인렛 핀 기준치 초과 기준치: 45 K, 측정치: 63.8 K(Live) 측정치: 51.6 K(Neutral)</p> <p>2. 이상운전 - 표면온도 기준치 초과 (측정치: 148.4 °C, 기준치: 120 °C)</p> <p>○경결함</p> <p>1. 표시 및 사용설명서 - 2종기기 마크 누락 - 인증번호 누락 - 제조일 누락</p> <p>-----</p> <p>○동일성 확인 - Power cord set, Appliance couplers(Inlet), Thermal fuse 변경</p>		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
10	Cixi Liandong Electrical	중국	JU071845-17001	888찜질기	<p>○최종결함</p> <p>1. 온도상승시험(정상상태) - 통상동작상태에서</p>		수거 ·

	Appliance Factory (주)삼우힐링라 이프) ☎070-4336-5 570			<p>표면온도 기준치 초과</p> <ul style="list-style-type: none"> • 측정값: 96.2 °C • 기준값: 85 °C <p>- 통상동작상태에서 Inlet 기준치 초과</p> <ul style="list-style-type: none"> • 측정값: 48.5 K • 기준값: 45 K <p>2. 이상운전시험</p> <p>- 19.4절 시험 시 표면온도 기준치 초과</p> <ul style="list-style-type: none"> • 측정값: 223.6 °C • 기준값: 120 °C <p>- 19.4절 시험 시 나무대(Test coner) 기준치 초과</p> <ul style="list-style-type: none"> • 측정값: 182.4 K • 기준값: 150 K <p>○경결함</p> <p>1. 표시 및 사용설명서 - 표시사항 미부착</p> <p>-----</p> <p>○동일성 확인</p> <p>- Power Cord set, Thermostat, Thermal fuse 변경</p>		교환 등 명령 / 형사 고발
--	---	--	--	--	---	--------------------------------

○ 직류전원장치 : 3개 제품

순번	제조(수입) 업체	제조국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	비고 (시험자)
1	Dongguan City Yingju Electronics Co.,Ltd (주)한국미디어 시스템) ☎02-714-696 9	중국	SU10543-1 3009	PSCV40011 1A	<p>○최종결함</p> <p>1. 온도상승시험</p> <p>-Tr.Coil: 117.3 °C Tr.Core: 110.1 °C</p> <p>○경결함</p> <p>1. 표시 및 취급설명서 - 제조자명 오기</p> <p>-----</p> <p>○동일성 확인</p> <p>- Fuse(부품기호명 상이), X-Capacitor 및 Bridging Capacitor(부품기호명 및 정격상이),Optical isolator (부품기호명 상이), Transformer(부품기호명 및 모델명 상이) - 인증번호 도용</p>		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
2	Delta Electronics (Jiang Su) Ltd (주)노트옵션) ☎02-703-117 1	중국	HU10104-1 3346	HSTNN-DA 40	<p>○최종결함</p> <p>1. 연면거리 및 공간거리</p> <p>- PCB pattern: 1차-2차 측정 연면거리: 4.2 mm 요구 연면거리: 5.0 mm</p> <p>○경결함</p> <p>1. 표시 및 취급설명서 - 제조년월 미표기</p> <p>2. 전원인터페이스</p>		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발

					- 제품 연속동작 불능 ----- ○동일성 확인 - Bridge-capacitor, X-capacitor 상이		
3	Shenzhen Yinghuiyuan Electronics Co.,Ltd. (제이에스텍) ☎1688-3984	중국	HU10870-1 6001A	YHY120050 00	○최종결함 1.공간거리 및 연면거리 (Pri.-Sec., (Optocoupler, Heat sink)) 기준: 연면거리: 5.0 mm 측정: 연면거리: 4.1 mm ○경결함 1.표시사항 - 제조년월, A/S 연락처 누락 2. 전원인터페이스 - 동작불능 ----- ○동일성 확인 - Bridge-capacitor, X-capacitor 상이		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발

○LED등기구 : 2개 제품

순번	제조(수입) 업체	제조국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	비고 (시험자)
1	이슬전기(주) ☎032-569-75 31	한국	JD11125-1 5002	LS-35W	○ 최종결함 1. 연면거리 및 공간거리 : 충전부(LED 모듈)와 외곽 금속(외함 고정나사) 및 부착 표면 사이 절연거리 미비 (측정치 :1.36 mm, 기준치 : 연면거리 5 mm 이상 / 공간거리 3 mm 이상) ○경결함 1. 표시사항 : 제조년월 누락 ----- ○동일성 확인 - 조명기구용컨버터, 전원전선, LED Package수량 상이		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
2	광진조명 ☎031-529-35 41	한국	HH11209-1 5009A	KJ-LED55	○최종결함 1.감전에 대한 보호 (충전부가 Test finger에 접촉됨) ----- ○동일성 확인 - 조명기구용컨버터, LED수량 상이		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발